2026.10.29 07:50:02
JANEZ ŠKARJA
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Velike Lašče (VKS d.o.o.)

Vodovodni sistem Velike Lašče

Evidenčna oznaka:	2300-12/6769-26/106196
Naročnik:	VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O. STRITARJEVA CESTA 35 A 1315 Velike Lašče
Naročilo:	PO-2300-12/6769-26/97284, z dne 13.11.2025
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana
Vodja naloge:	mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Skrbnik vzorca:	mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Ljubljana,	29.10.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O., STRITARJEVA CESTA 35 A, 1315 Velike Lašče

Vzorce odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Vodovodni sistem Velike Lašče, Gostilna Škrabec, Rob 11
čas odvzema: 19.10.2026 11:35
Pitna voda
26/106196; Pitna voda - Gostilna Škrabec, Rob 11;

Vodovodni sistem Velike Lašče, Osredek 28
čas odvzema: 19.10.2026 12:10
Pitna voda
26/106197; Pitna voda - Osredek 18;

Vodovodni sistem Velike Lašče
čas odvzema: 19.10.2026 09:20
Pitna voda
26/106198; Pitna voda - Knej 2;

Vodovodni sistem Velike Lašče, hidrant VL-180 (Cereja 11)
čas odvzema: 19.10.2026 10:50
Pitna voda
26/106199; Pitna voda - hidrant VL-180 (Cereja 11);

Vodovodni sistem Velike Lašče, Bar Slavček, Male Lašče 2a
čas odvzema: 19.10.2026 09:50
Pitna voda
26/106200; Pitna voda - Bar Slavček, Male Lašče 2a;

Vzorce sprejel: Janez Škarja

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 19.10.2026 13:33

Opis vzorčenja za zapisnik

1. Uvod
Na vodovodu Velike Lašče smo v mesecu oktobru 2026 v okviru notranjega nadzora opravili terenski pregled z odvzemom vzorcev pitne vode. Ob tem smo odvzeli 5 vzorcev za mikrobiološka preskušanja ter 2 vzorca za fizikalno-kemijska preskušanja. Na mestu odvzema vzorcev pitne vode je bila voda na izgled brez posebnosti. Opravljene terenske meritve so podane v nadaljevanju poročila.

Vsi vzorci pitne vode so bili odvzeti na vodovodnem omrežju sistema. Preskušanja vzorcev pitne vode so bila opravljena na podlagi Uredbe o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023 in 192/2026).

2. Rezultati preskušanj
Glede na opravljen obseg laboratorijskih mikrobioloških in fizikalno-kemijskih preskušanj odvzetih vzorcev pitne vode v nobenem nismo ugotovili preseženih mejnih vrednosti, navedenih v Uredbi o pitni vodi (Uradni list RS št. 61/2023 in 192/2026).

3. Priporočila
Tudi v nadaljnje svetujemo redno sanitarno-higiensko in sanitarno-tehnično vzdrževanje objektov in naprav za oskrbo s pitno vodo ter sistematično izpiranje javnega vodovodnega omrežja (tudi s hidrantov), še posebej na končnih in manj pretočnih delih. Ob sanacijah je treba upoštevati preventivne ukrepe pred možnimi tveganji zaradi onesnaženja vode.

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Vzorec 26/106196; Pitna voda - Gostilna Škrabec, Rob 11;					
Terenske meritve					
Temperatura vode	16.1	°C		/	/
Klor-prosti	0.10	mg/L	LOQ	/	/
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Trihalometani (vsota)	1.7	µg/L		100	skladen
Mikrobiološki parametri					
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Vzorec 26/106197; Pitna voda - Osredek 18;					
Terenske meritve					
Temperatura vode	15.6	°C		/	/
Klor-prosti	0.10	mg/L	LOQ	/	/
Mikrobiološki parametri					
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen

Vzorec 26/106198; Pitna voda - Knej 2;

Terenske meritve

Električna prevodnost (20°C)	515	µS/cm		2500	skladen
pH	7.5			6.5-9.5	skladen
Temperatura vode	14.7	°C		/	/
Klor-prosti	0.26	mg/L	LOQ	/	/
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Motnost	<0.1	NTU		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen

Vzorec 26/106199; Pitna voda - hidrant VL-180 (Cereja 11);

Terenske meritve

Temperatura vode	13.2	°C		/	/
Klor-prosti	0.27	mg/L	LOQ	/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen

Vzorec 26/106200; Pitna voda - Bar Slavček, Male Lašče 2a;

Terenske meritve

Temperatura vode	15.3	°C		/	/
Klor-prosti	0.22	mg/L	LOQ	/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen

Mikrobiološki parametri

Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-12/6769-26/106196-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-12/6769-26/106196-K
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-12/6769-26/106198-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-12/6769-26/106200-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-12/6769-26/106196-T

Poročilo o preskušanju

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Velike Lašče (VKS d.o.o.)

Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Naročnik: VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O., STRITARJEVA CESTA 35 A, 1315 Velike Lašče

Naročilo: PO-2300-12/6769-26/97284, z dne 13.11.2025

Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.

Plan vzorčenja: DN 260479, 19.10.2026

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

26/106196; Pitna voda - Gostilna Škrabec, Rob 11; Vodovodni sistem Velike Lašče, Gostilna Škrabec, Rob 11 ; čas odvzema: 19.10.2026 11:35

26/106197; Pitna voda - Osredek 18; Vodovodni sistem Velike Lašče, Osredek 28; čas odvzema: 19.10.2026 12:10

26/106198; Pitna voda - Knej 2; Vodovodni sistem Velike Lašče; čas odvzema: 19.10.2026 09:20

26/106199; Pitna voda - hidrant VL-180 (Cereja 11); Vodovodni sistem Velike Lašče, hidrant VL-180 (Cereja 11); čas odvzema: 19.10.2026 10:50

26/106200; Pitna voda - Bar Slavček, Male Lašče 2a; Vodovodni sistem Velike Lašče, Bar Slavček, Male Lašče 2a ; čas odvzema: 19.10.2026 09:50

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006

Način vzorčenja: Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 19.10.2026 13:33

Sprejel: Janez Škarja

Datum poročila: 29.10.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Evidenčna oznaka: 2300-12/6769-26/106196-T

26/106199: Slika mesta odvzema



Vremenski podatki

Vzorec 26/106196: Vodovodni sistem Velike Lašče, Gostilna Škrabec, Rob 11	
Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno
Vzorec 26/106197: Vodovodni sistem Velike Lašče, Osredek 28	
Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno
Vzorec 26/106198: Vodovodni sistem Velike Lašče	
Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno
Vzorec 26/106199: Vodovodni sistem Velike Lašče, hidrant VL-180 (Cereja 11)	
Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno
Vzorec 26/106200: Vodovodni sistem Velike Lašče, Bar Slavček, Male Lašče 2a	
Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno

Evidenčna oznaka: 2300-12/6769-26/106196-T

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 26/106196: Vodovodni sistem Velike Lašče, Gostilna Škrabec, Rob 11					
Terenske meritve					
Temperatura vode	16.1	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
Klor-prosti	0.10	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
Vzorec 26/106197: Vodovodni sistem Velike Lašče, Osredek 28					
Terenske meritve					
Temperatura vode	15.6	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
Klor-prosti	0.10	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
Vzorec 26/106198: Vodovodni sistem Velike Lašče					
Terenske meritve					
Električna prevodnost (20°C)	515 *Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata* *Meritev opravljena pri T = 14.7 °C*	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
pH	7.5 *Meritev opravljena pri T = 14.7 °C*			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
Temperatura vode	14.7	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
Klor-prosti	0.26	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
Vonj	po kloru ali klorirani vodi			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
Vzorec 26/106199: Vodovodni sistem Velike Lašče, hidrant VL-180 (Cereja 11)					
Terenske meritve					
Temperatura vode	13.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
Klor-prosti	0.27	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
Vzorec 26/106200: Vodovodni sistem Velike Lašče, Bar Slavček, Male Lašče 2a					
Terenske meritve					
Temperatura vode	15.3	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26
Klor-prosti	0.22	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	19.10.26 19.10.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Evidenčna oznaka: 2300-12/6769-26/106196-T

Vodja naloge:
mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal mag. Janez Škarja, dipl. san. inž. ob 29.10.2026 07:49

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 1011-12/6769-26/106196-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Gostilna Škrabec, Rob 11
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/106196
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Velike Lašče (VKS d.o.o.)
Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik: VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O., STRITARJEVA CESTA 35 A, 1315 Velike Lašče
Naročilo: PO-2300-12/6769-26/97284, z dne 13.11.2025
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Velike Lašče, Gostilna Škrabec, Rob 11
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 19.10.2026 11:35
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 19.10.2026 13:33
Sprejel: Janez Škarja

Datum poročila: 28.10.2026

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Anorganski parametri						
Bromat	<2	#	µg/L		SIST EN ISO 10304-4:2022, KR	27.10.26 27.10.26
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki						
Bromodiklorometan	0.55		µg/L		EN ISO 15680: 2003[1], MB	21.10.26 23.10.26
Dibromoklorometan	0.58		µg/L		EN ISO 15680: 2003[1], MB	21.10.26 23.10.26
Tribromometan (bromoform)	0.22		µg/L		EN ISO 15680: 2003[1], MB	21.10.26 23.10.26
Triklorometan (kloroform)	0.34		µg/L		EN ISO 15680: 2003[1], MB	21.10.26 23.10.26
Trihalometani (vsota)	1.7		µg/L		EN ISO 15680: 2003[1], MB	21.10.26 23.10.26
	Vsota trihalometanov je vsota spojin: triklorometan, tribromometan, bromodiklorometan in dibromoklorometan					
Splošni fizikalno-kemijski parametri						
Klorat	0.04	#	mg/L	ClO_3^-	SIST EN ISO 10304-4: 2022[2], MB	26.10.26 26.10.26

[1] Avtomatski vzorčevalnik, 25 ml vzorca, koncentriranje vzorca s prepihovanjem ("purge") ter zajemanje na pasti ("trap"), detekcija z MSD.
[2] IC Dionex, konduktometrični detektor in supresor, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov

Kraj izvedbe preiskav:
KR - OKA Kranj, Gosposvetska ulica 12, Kranj
MB - OKA Maribor, Prvomajska ulica 1, Maribor

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Evidenčna oznaka: 1011-12/6769-26/106196-K

Elektronsko potrdili:
mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.
OKA Kranj

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 28.10.2026 12:51:30

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1011-12/6769-26/106198-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Knej 2
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/106198
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Velike Lašče (VKS d.o.o.)
Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik: VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O., STRITARJEVA CESTA 35 A, 1315 Velike Lašče
Naročilo: PO-2300-12/6769-26/97284, z dne 13.11.2025
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Velike Lašče
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 19.10.2026 09:20
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 19.10.2026 13:33
Sprejel: Janez Škarja

Datum poročila: 20.10.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	20.10.26 20.10.26
Motnost	<0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	20.10.26 20.10.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH_4^+	ISO 11732: 2005[1], MB	20.10.26 20.10.26

[1] CFA analizator.

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 20.10.2026 15:46:59

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4009-12/6769-26/106200-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 26/106196; 26/106197; 26/106198; 26/106199; 26/106200
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Občina Velike Lašče (VKS d.o.o.)
Vodja naloge: mag. Janez Škarja, dipl. san. inž.
Naročnik: VODOKOMUNALNI SISTEMI IZGRADNJA IN VZDRŽEVAJE VODOKOMUNALNIH SISTEMOV D.O.O., STRITARJEVA CESTA 35 A, 1315 Velike Lašče
Naročilo: PO-2300-12/6769-26/97284, z dne 13.11.2025
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Velike Lašče: 26/106196 Gostilna Škrabec, Rob 11 ; 26/106197 Osredek 28; 26/106198 ; 26/106199 hidrant VL-180 (Cereja 11); 26/106200 Bar Slavček, Male Lašče 2a
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca
Datum in ura: 19.10.2026 09:50
Odvzel: Janez Škarja, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 19.10.2026 13:42
Sprejel: Vilma Rozman

Datum poročila: 23.10.2026

Rezultati preskušanja

Št. vzorca / Lab. št.	Vzorčno mesto	Število kolonij pri 36 °C ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL 20.10.-22.10.26	Število kolonij pri 22 °C ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ CFU/mL 20.10.-23.10.26	Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL 20.10.-21.10.26	Escherichia coli ISO 9308-1:2014 LJ CFU/100 mL 20.10.-21.10.26	Enterokoki ISO 7899-2:2000 LJ CFU/100 mL 19.10.-22.10.26
26/106196 26/21530	Pitna voda - Gostilna Škrabec, Rob 11	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno
26/106197 26/21531	Pitna voda - Osredek 18	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
26/106198 26/21532	Pitna voda - Knej 2	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno
26/106199 26/21533	Pitna voda - hidrant VL-180 (Cereja 11)	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno
26/106200 26/21534	Pitna voda - Bar Slavček, Male Lašče 2a	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.

Evidenčna oznaka: 4009-12/6769-26/106200-M

Analitik:
Katja Imenšek, inž. kem. tehnol.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Katja Imenšek, inž. kem. tehnol. ob 23.10.2026 09:08:32

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.